




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЕРМАК»

Адрес для направления  
корреспонденции

625047, Тюменская область, город Тюмень, 7 км  
Старого Тобольского тракта, дом 3, строение 3

Тел. 8 (3452) 21-99-66

E-mail: [ermak2327@mail.ru](mailto:ermak2327@mail.ru)

 [www.ermaktmn.ru](http://www.ermaktmn.ru)

### Отзыв на работу комплекса вибродиагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов ОМСД-03

Комплекс вибродиагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов ОМСД-03 находится в эксплуатации ООО «Ермак» с 2020 года по настоящее время. Данное оборудование предназначено для контроля технического состояния подшипников и буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов с роликовыми и кассетными подшипниками.

Комплекс вибродиагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов ОМСД-03 проявил себя как надежное и эффективное оборудование для контроля технического состояния подшипников и буксовых узлов колесных пар.

Среди преимуществ комплекса можно выделить:

- наличие в программном обеспечении функции идентификации колесной пары, т.е. отслеживание аналогичных сигналов и невозможность диагностики одной и той же колесной пары под разными номерами;
- возможность распечатки протокола диагностики с указанием полного перечня спектров и порогов;
- возможность работы как в ручном, так и в автоматическом режиме;
- наличие выталкивателя колесной пары.

Так же хотелось бы отметить квалифицированное техническое сопровождение оборудования специалистами ООО «СпецАвтоИнжиниринг» на протяжении всего срока гарантийного и постгарантийного обслуживания.

За период с 2020 года по настоящее время было продиагностировано 24748 колесных пар, из которых 3469 были забракованы. Это свидетельствует об эффективности комплекса вибродиагностики в обнаружении проблемных колесных пар и обеспечении безопасности и надежности грузовых вагонов.

Директор

Прокудин С.В.

