



**УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН
ЗҮҮНХАРАА ДАХЬ АЧААНЫ
ВАГОН ЗАСВАРЫН ДЕПО**

43030 Мандал сум, Сэлэнгэ аймаг
Утас/Факс: (02-36-47) 4-33-10
E-mail: vchd1@ubtz.mn

2024.03.29 № 49/217

танай _____ -ны № _____ -т

Уважаемый Михаил Михайлович!

Предоставляю вам отзыв о работе комплекса вибродиагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов ОМСД-03.

Комплекс вибродиагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов ОМСД-03 заводской № 0360920 производства ООО "СпеАвтоИнжиниринг" запущен в эксплуатацию в колесном цехе АО "УБЖД" вагоноремонтное депо в Дзунхара 07.09.2021г. взамен морально устаревшего комплекса ОМСД-02.

За время с момента внедрения и по настоящее время продиагностировано более 15604 колесных пар РУ-1, РУ-1Ш, РВ-2Ш. Во время эксплуатации две моторы вышел из строя и при проверке колесных пар авто торможение иногда не работал. Думаем это из-за толщины диска, но мы оперативно связался с ваших специалистов, удалось устранить выявленные проблемы.

По нашей статистике при проверке колесных пар ОМСД-03 выявил 58 брак, что обеспечил безопасность движение поездов.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

НАЧАЛЬНИК



Э.ЭРДЭНЭБАТ

4379240042